WEKOS - optik, s.r.o.
Bří.Buriánů 1428
RAKOVNÍK
269 01

WEKOS - optik, s.r.o.

Návod k užití a údržbě - brýle UV

Ochranné brýle UV slouží jako ochrana zraku před ultrafialovým zářením ze zdrojů UV záření, jako jsou horské slunce nebo některé lékařské přístroje.

Před vlastním použitím je třeba nejprve zvolit odpovídající velikost těchto brýlí a nastavit vzdálenost očnic tak, aby při nasazení kolem nich nepronikalo nikde ani rozptýlené světlo. To se děje posouváním gumičky v ozubených úchytech na každé očnici. Brýle by měly být usazené dostatečně pevně, aby nemohlo dojít k samovolnému sklouznutí očnice. Takto připravené brýle se nasazují až na místě procedury, kdy se uživatel už nebude přesouvat ani provádět žádnou další manipulaci, při níž by, vzhledem k vysokému zatmavění brýlí, mohlo dojít k jeho ohrožení v důsledku nedostatečné orientace.

NIKDY se nesmí uživatel dívat nechráněným okem do zdroje UV záření. Je třeba si uvědomit, že takové záření je pro lidské oko neviditelné, pro nechráněné oko nebezpečné a člověk není schopen odhadnout stupeň nebezpečí které může takové záření vyvolat. Vyskytnou li se na očnici jakákoli poškození (prasklinky, škrábance, pukliny nebo vybělená místa aj.) IHNED zajistěte výměnu takových brýlí a NIKDY je již nepoužívejte.

Brýle uchovávejte v pouzdru na suchém místě při maximálním rozsahu teplot -10 až + 80 °C. Jejich čištění provádějte čistou vodou nebo slabým mýdlovým roztokem a posléze je vysušte jemným hadříkem. NIKDY nepoužívejte benzín nebo organická rozpouštědla.

Tel./Fax.: 313512095 / 313516095
e-mail : wekos@wekos.cz
Zápis v OR : MS Praha 1 Odd.C č.vl.32253

Při dodržování výše uvedených zásad věříme, že budete se zakoupenými výrobky plně spokojeni.